Анкета обследования № 3
по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

г. Санкт-Петербург «26» 10 **2017г.**

Цель обследования – оценка объекта на соответствие нормативным требованиям СП 59.13330.2012 [7] и разработка мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на объект.

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр Петродворцового района Санкт-Петербурга (ДЮЦ "ПЕТЕРГОФ")

	ОГРН 1027808912713

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. 80.10.3	ОКВЭД основной
2. нет	ОКВЭД дополнительный
3. нет	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности	13	ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	75203	ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Директор	Апраксимов Владислав Анатольевич
Телефон, факс руководителя объекта	Тел. 417-21-17	Факс 417-21-17
E-mail объекта	patriotpeterhof@mail.ru	
Юридический адрес объекта	198516	198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 61, литера А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес объекта	198516	198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Александровская ул., д. 6/9, литера А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта	ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта	198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 61, литера А
(индекс)	
(почтовый адрес)	
Наименование вышестоящей организации (собственника)	Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	198510	198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Калининская ул., д. 7
	(индекс)	(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга
Попов Дмитрий Александрович	
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел. 450-74-20 / Факс 450-65-18
E-mail руководителя вышестоящей организации	tuptrdv@gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198412 Санкт-Петербург, г. Ломоносов ул. Александровская 6/9, литера А												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	817,10												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2												
Кадастровый номер объекта	7	8	2	0	5	2	5	A	0	2			
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	дети												
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	нет												
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Подходы к объекту, пути движения**									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пешеходных путей **«К»**	м	0,97	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть **«К», «С»**	м	0,01	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие	Да		п. 4.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м **«С»**	наличие	Нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения **«С»**	наличие	Да			
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	0,55	0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней **«О», «С»**	м	0,18	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц **«О»**	м	9,6	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»**	м	Нет	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»**	наличие	Нет		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней **«О», «С», «Г», «У»**	соответствие	Да		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г», «У»**	наличие	Нет			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»**	м	0	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса **«К»**	соотношение, (%)	10	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями **«К»**	м	0,9	0,9- 1,0	п. 4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень)	м	0,92	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень)	м	0,7	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»**	м	Нет	1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»**	м	Нет	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	Да		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	Нет		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса **«О», «К», «С»**	м	Нет	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением						нет			
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м		Не менее 1,6		
2	**Входной узел** (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	0.27	0,35-0.4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней **«О», «С»**	м	0,13	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц **«О»**	м	3.4	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»**	м	Нет	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»**	наличие	Нет		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», **«С», «Г»**	соответствие	Да		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г»**	наличие	Нет			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»**	м	Нет	0,27-0,33	п.5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса **«К»**	соотношение, (%).	10	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями **«К»**	м	0.9	0.9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень)	м	0,92	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень)	м	0,7	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»**	м	Нет	1,5		Свободная зона 2.1х 2.1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»**	м	Нет	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	Да		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	Нет		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса **«К», «С»**	м	Нет	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)				нет					
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пандуса **«К»**	м		Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Уклон пандуса **«К»**	(%).		Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением				нет					
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м		Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные				нет					
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					«К»	наличие			п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.1.3	
					Подсветка **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	Да		СП 35-101-2001, п.3.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	Да		п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) **«К»**	м	0,30	Не более 0.025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;-**«К»**	соответствие	1.6х1.80		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; **«К»**	соответствие	Нет		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м **«К»**	соответствие	1,0	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина в свету **»К»**	м	1,0	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов **«К», «С»**	м	0,013	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м): **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	Нет		п. 5.1.5	
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	Нет			
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **«К»**	м	Нет	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) **«С»**	наличие	Нет		п. 5.5.6	
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **«Г»**	наличие	Нет			
3	**Пути движения внутри здания**									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания						да (частично)			
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина **«К»**	м	1.75	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина **«К»**	м	0.9	Не менее 0.9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот **«К», «С»**	м	0.1	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) **«С»**	наличие	Нет		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	0,27	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней **«О», «С»**	м	0,13	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»**	м	Нет	0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»**	м	Нет	0,27-0,33		
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более **«О», «С»**	наличие	Нет		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, **«О»**	м	0.96	Не менее 1.35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий **«О», «С»**	м	Нет	Не менее 1.05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	Нет		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные						да			
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Высота одного подъема **«К»**	м	03	Не более 0.8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон **«К»**	%	10	Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м **«К»**	%	Нет	Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса **«К»**	м	0,9	Не менее 1.5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной **«К»**	м	Да	1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной **«К»**	м	Да	1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень)	м	0,92	0.87-0.92	п. 5.2.15	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень)		0,7	0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша пандуса **«О», «К», «С»**	м	Нет	0.27-0,33	п. 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	Да		п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие	Нет		п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)						нет			
	Название зоны									
					Ширина пандуса **«К»**	м		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса **«К»**	%		Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением						нет			
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м		Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные						нет			
	Название зоны									
					«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонней помощью
3.8	Лифты						нет			
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины **«К»**	м		Не менее 1,7	п. 5.2.18	
					Глубина кабины **«К»**	м		Не менее 1,5		
					Ширина дверного проема **«К»**	м		Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, **«С»**	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), **«С»**	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта **«С», «Г»**	наличие			п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта **«С», «Г»**	наличие			п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта **«С»**	наличие			п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив	наличие			п. 5.2.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					выхода из лифта на каждом этаже **«С»**					
					Система двусторонней связи с диспетчером **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п. 5.5.7	
4	**Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ**									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	Да		п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны									
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: **«К», «О»**		11.5			
					на одно рабочее место	кв.м	6.0	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	12,0	18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола **«К»**	м	0.75	Не более 0.85	п.7.1.9, рис.Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) **«С»**	наличие	Нет		п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания						нет			
	Название зоны									
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах **«К»**	м		0.65- 0.8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7	
					Ширина прохода: **«К», «С»**					
					около расчетно-кассового аппарата;	м		Не менее 1,1	п.7.4.2	
					около прилавков для сервирования блюд;	м		Не менее 0,9	п.7.4.7	
					между столами в ресторане.	м		Не менее 1,2	п.7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания **«К», «С»**	наличие		Не менее одного места	п.7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания **«К», «С»**	кв.м.		Не менее 3,0	п.7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, **«С»**	наличие			п.7.4.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов							нет		
	Название зоны									
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте **«О», «С»**	м		От 0,9 до 1,2	п.7.5.12	
								для детей0,5		
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной **«К»**	м		Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна **«С»**	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м **«С»**	соответствие			п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна **«О»**	соответствие			п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевальных **«К»**	м		Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений нет									
	Название зоны									
					Пандус для подъема на сцену: ширина **«К»**	м		Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон **«К»**	%		8	п.7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте **«К»**	м		0,7	п.7.6.7	
								0,9	п.7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 **«К»**	соответствие			п.7.6.2	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам **«К»**	наличие				
					Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек **«Г»**	наличие		не менее 5 %	п. 7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука **«Г»**	соответствие			п. 7.1.12	
					Индукционный контур или другие	наличие			п. 7.1.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					индивидуальные беспроводные устройства **«Г»**					
					Площадка для размещения переводчика жестового языка **«Г»**	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п. 7.5.6	
5	**Санитарно-гигиенические помещения** (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной					нет				
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной**«К»**	м		Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина кабины **«К»**	м		Не менее 1,65		
					Глубина кабины **«К»**	м		Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины **«К»**	м		Не менее 0,9		
					Опорные поручни **«О», «К»**	наличие				
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной **««К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)					нет				
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина **«К»**	м		Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина **«К»**	м		Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины **«К»**	м		Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной**«К»**	м		Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни **«О», «К»**	наличие			п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п.5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К»,**	наличие			п. 5.3.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«О», «С», «Г», «У»					
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«С»**	м		1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые						нет			
	Название зоны									
					Кабина с открывание двери наружу **«К», «О» , «С»**	соответствие			п.5.3.5	
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной **«О» , «С»**	соответствие				
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0.9х1,5м **«О», «С»**	соответствие				
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие			п. 5.3.5	
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) **«К», «С»,«О»**	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина **«К»:**	м		Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
					Глубина **«К»**	м		Не менее 1.8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«К», «О», «С», «Г», «У»**	м		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **«К»**	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей **«К»**	м		Не менее 1.8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) **«С»**	наличие			п.5.4.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами						нет			
	Название зоны									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: **«К», «О», «С»**	м		Не более 0,48	п..5.3.5	
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) ««К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина **«К»:**	м		Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина **«К»**	м		Не менее 0.9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«К», «О», «С», «Г», «У»**	м		1.35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **«К»**	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей **«К»**	м		Не менее 1.8	п.5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) **«С»**	наличие			п.5.4.1	
6	**Автостоянки**									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов						нет			
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Места для транспорта инвалидов **«К», «О»**	наличие		Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание **«К», «О»**	м		Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки **«К»**	м		3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки **«К»**	м		6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия **«К»**	наличие			п. 4.2.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие				

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	Пешеходные пути	да	да	частично	частично	да
	Автостоянки	нет	нет	нет	нет	нет
	Входная группа	частично	частично	частично	частично	нет
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Частично (холл 1 этажа)	Частично (холл 1 этажа)	Частично (холл 1 этажа)	Частично (холл 1 этажа)	нет
	Планировочные решения	-	-	-	-	-
	Санитарно-гигиенические помещения	нет	нет	нет	нет	нет
	Пожарная безопасность	Частично (отсутствуют подъёмники)	Частично (отсутствуют подъёмники)	частично	частично	нет
	Средства информации и ориентирования	нет	нет	нет	нет	нет
	Безопасность и удобство использования	частично	частично	частично	частично	нет

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	Укладка дорожного покрытия с указанием направления движения с помощью информационных указателей ММГН к объекту.	(По мере поступления финансирования)	Беспрепятственное и удобное передвижение ММГН по участку (территории) к зданию. Укладка асфальта в 2 слоя с (толщиной 1сл-до 4см. и 2сл-до 3см.). от 200 м.кв. Установка бортового камня. Организация на дорожном покрытии сливных водостоков
	Автостоянки	Отсутствует	-	-д
	Входная группа	Центральный вход в здание на территории продублирован пандусом. Вход в здание учреждения необходимо приводить в соответствие с нормами. Отсутствует контрастная полоса (желтого цвета) на каждой лестнице (вход в здание, лестничные марши внутри здания) по краю первой и последней ступеней.	(По мере поступления финансирования)	Комментарии к мероприятиям: Есть возможность установки менее затратного пандуса со стороны запасного входа в здание. Внутри здания со стороны запасного входа потребуется установка подъёмного механизма 1) Оборудовать площадки перед входами

		Отсутствует пандус для преодоления порога в здании; Отсутствует контрастное окрашивание порогов; Отсутствует контрастная маркировка на дверях (желтый круг); Отсутствует бегущая строка информации, звуковые маяки, тактильная мнемосхема со шрифтом Брайля, тактильные таблички с указанием перемещения в здании. Отсутствие места для инвалидов с дефектами слуха с установкой оборудования специальных приборов усиления звука; Нет доступа инвалидам- колясочникам на второй этаж здания в виду отсутствия подъемного механизма.		навесами и водоотводами согласно требованиям СП 59.13330.2012 [7] п. 5.1.3 [7], предусмотреть асфальтобетонные дорожки на подступах к входам. 2) Выполнить замену существующих дверных полотен на полотна со смотровыми панелями, заполненными прозрачным и ударопрочным стеклом, согласно п. 5.1.4 [7]. Нижняя часть дверных полотен должна быть защищена противоударной полосой. Кроме того, двери рекомендуется оборудовать специальными приспособлениями для фиксации полотна в положении «закрыто» и «открыто». 3) Оборудовать лестничные марши цокольного этажа на 1-ый этаж и пандусами (подъемным механизмом) для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещения первого этажа, расположенные выше уровня основного входа. Ввиду несоответствия уклонов данных лестничных маршей требованиям п.5.2.13 [7], рекомендуется устройство инвентарных металлических пандусов. В связи с тем, что уклон лестниц больше допустимого (более 8%), использование пандусов маломобильными людьми возможно только при помощи сопровождающих лиц. Дополнительно необходимо предусмотреть устройство поручней вдоль обеих сторон лестничных маршей, оборудовав их в соответствии с п. 5.1.15 и п. 5.2.16 [7].
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Оборудовать доступными элементами информации об объекте (установка информационных знаков)	(По мере поступления финансирования)	При входах в здания массового посещения (социального назначения и т.п.) для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. На основных путях движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м
	Планировочные решения	-	-	-

	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	Не представляется возможным оборудовать данные помещения из-за их конструктивной особенности
	Пожарная безопасность	-	-	Установка подъёмных платформ с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов не предоставляется возможной из-за конструктивной особенности здания (на путях эвакуации из здания и т.п.)
	Средства информации и ориентирования	Отсутствует контрастное окрашивание порогов; Отсутствует контрастная маркировка на дверях (желтый круг); Отсутствует бегущая строка информации, звуковые маяки, тактильная мнемосхема со шрифтом Брайля, тактильные таблички с указанием перемещения в здании. Отсутствие места для инвалидов с дефектами слуха с установкой оборудования специальных приборов усиления звука.	(По мере поступления финансирования)	-
	Безопасность и удобство использования	-	-	-

Руководитель рабочей группы — Заместитель директора по АХР — Д.Л. Костылев

Члены рабочей группы:

Администратор — М.В. Мелешкова

Кладовщик — Е.А. Свинолобова